



CHECK LIST normale TETRAS

PREVOL INTERIEURE

Contacts magnétos OFF, clef enlevée
 Objets dans fuselage (derrière les sièges).... Vérifier
 Pouilles OK, câbles ailerons tendus..... Vérifier
 3 positions des volets..... Vérifier
 BAT(General) ON
 Strobe..... Vérifier
 Index horaire Noter
 BAT(General)..... OFF
 Radio, intercom, (transpondeur)..... OFF
 Palonniers..... Réglér
 Présence goupille parachute..... Vérifier
 Niveau essence Vérifier

PREVOL EXTERIEURE

Niveau d'huile Vérifier
 Niveau liquide de refroidissement..... Vérifier
 Tour ULM complet Selon manuel de vol
 Caches Pitot et prise statique..... Enlever
 Mises à l'air réservoirs..... Vérifier

AVANT MISE EN ROUTE

Papiers présents, à jour (carte ident., LSA, assur.)
 Devis de masse..... Dans les normes
 Robinets essence D et G..... Ouvrir
 Ceintures..... Attacher
 BAT (General)..... ON
 Strobe..... ON
Sécurité... Abords dégagés, extincteurs repérés

MISE EN ROUTE

Contact magnéto..... BOTH
 Démarrage A froid : A chaud :
 Starter : ON OFF
 Gaz : Plein réduit 15 mm
 Frein (main droite)..... Serrer
Champ d'hélice : Dégagé
 Clé de contact..... Start
 Régime 2000 tr/mn
Pression d'huile... Vérifier (2 à 5 bars) **max 7 bars**
 Starter..... Repousser & Verrouiller
 Voltmètre..... Vérifier

APRES MISE EN ROUTE

Check Starter..... Repoussé, Verrouillé
 Radio, intercom ON
 Tempé d'huile, culasses..... Vérifier
 Interphone régler
 VHF Fréquences: afficher
 ATIS Ecouter & exploiter
 (Transpondeur SBY, 7000)
Briefing roulage..... Effectuer

ROULAGE

Heure bloc Noter
 Au parking : Essais freins Effectuer
 Hors parking : Vérifier Compas

POINT D'ARRÊT/ AVANT ALIGNEMENT

Frein..... Serrer
 Régime 2000 tr/mn
 Portes..... Fermer, verrouiller
Check ceintures attachées
 Goupille parachute..... Enlever
 Trim Réglér au neutre
 Commandes..... Libres & dans le bon sens
Check réservoirs essence 2 Robinets ouverts
 Autonomie Annoncer
 Altimètre Check QNH réglé, noter erreur alti
 Tempé culasse (min 80°C, max 110°C)..... Vérifier
 Tempé d'huile (min 50°C, max 90°C)..... Vérifier
 Pression d'huile Vérifier
 Voltmètre..... Vérifier
 (Transpondeur 7000 ALT)

Essais Moteur

Régime 3000 tr/min
 Magnétos Sur R puis L **puis BOTH**
 → Chute régime maxi 150 tr/mn
 → Ecart maxi entre L et R 100 tr/mn
 Ralenti..... Vérifier (1200-1400 tr/mn)
 Régime 2000 tr/mn

Check contact magnétos

Volets 1er cran
 Briefing Départ..... Effectuer
 Briefing Décollage..... Effectuer

au moment de s'aligner

Check Strobe ON
 Pas d'avion en finale..... Vérifier

ALIGNEMENT/DECOLAGE

Puissance Plein gaz
 Régime Mini 5200 tr/min
Badin actif Vérifier
 Rotation 70km/h
 Montée initiale (pente max) 100km/h

À 300ft ET Obstacles dégagés

Volets Rentrer
 Vi de montée taux max 110km/h
 Puissance 4800 tr/min
 Paramètres moteurs..... Vérifier

CROISIERE

4600 tr/min – 140km/h – 13 l/h – Fb 0,43

vent maxi: 40 km/h, vent travers. maxi: 35km/h

finesse max 90km/h (finesse 12)

taux de montée max: 110km/h

DESCENTE

QNH Recaler
Températures..... Contrôler toutes les 3 mn
 - Culasses entre 80 et 150°C
 - Huile entre 50 et 130°C

VENT ARRIERE

Réduction de vitesse : Vi Arc blanc
 Régime 4000trs/mn
 Volets 1er cran
 Vi 100km/h

FINALE

Vi sans vent..... 90km/h
 Volets à convenance
 Vi sans vent volets 1er cran..... 90km/h
 Vi atterrissage court volets 2ème cran 80km/h
Checklist finale..... Effectuer

PISTE DEGAGEE

Frein..... Serrer
 Régime 2000 tr/mn
 Volets 0°
 (Transpondeur OFF)

AU PARKING

Frein..... Serrer
 Régime 2000 tr/mn
 Radio et intercom..... OFF
Magnétos OFF, enlever clef

APRES ARRET MOTEUR

Goupille parachute..... En place
 Strobe..... OFF
 Heure & Index horaire Noter
General (BAT) OFF
 Ceintures..... Attacher
 Papiers.. remplir carnet, tout remettre dans l'armoire